

Dostępność architektoniczna

Dostęp architektoniczny - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie

Opis dostępności budynku i otoczenia:

- ŚDS zlokalizowany jest w Wolsztynie przy ul. Komorowskiej 1D,
- budynek ŚDS to budynek wolnostojący, murowany, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia z kotłownią wbudowaną,
- teren jest ogrodzony,
- wokół budynku jest działka z częścią ogrodową, do której można dostać się bezpośrednio z wewnątrz budynku lub poprzez 2 furtki z zewnątrz działki,
- podmiot publiczny zapewnia wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne,
- przy wejściu głównym znajduje się pochylnia umożliwiająca samodzielne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich oraz zainstalowane są poręcze,
- budynek posiada trzy wyjścia ewakuacyjne oraz 11 drzwi balkonowych,
- wszystkie drzwi użytkowane przez uczestników mają szerokość co najmniej 90 cm,
- w toaletach zamontowane są pochwyty dla osób niepełnosprawnych,
- posadzki nie mają różnic w poziomach,
- przestrzenie wnętrza sal i korytarze przystosowane są do użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
- w ŚDS znajduje się przestronna szatnia,
- w ŚDS dostępny jest pokój wyciszeń,
- dojście do części ogrodowej umożliwia chodnik wyłożony kostką brukową,
- budynek i jego otoczenie są monitorowane.

Opis dostępności korytarzy:

- budynek posiada szerokie korytarze, które pozwalają na manewrowaniem wózkiem inwalidzkim,
- ŚDS posiada łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (informacji głosowych, informacje o pętłach indukcyjnych):

- przy wejściu głównym znajduje się domofon umożliwiający uzyskanie informacji głosowych; pełni on także kontrolę dostępu i przystosowany jest do zdalnego otwierania drzwi wejściowych,
- w ŚDS nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

- ŚDS posiada parking utwardzony kostką brukową, z oznakowaniem miejsca parkingowego przeznaczonego do parkowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych,
- dla uczestników ŚDS świadczone są usługi transportowe samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Informacja o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line:

- w ŚDS nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Inne informacje i oświadczenia

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

METRYKA:

Liczba wyświetleń:	1327
Utworzono dnia:	2023-03-28 09:27:00
Osoba wprowadzająca informację:	Anna Markiewicz
Osoba odpowiedzialna:	Grzegorz Dolaciński